

Sektionsventiler forår 2015 (2).xlsx

Nr	tid (ti-mer)	Placering / bemærkninger	Motioneres	Marke-ring skal monte-res	Ansvar for motio-nering	Sidst rørt	FEJL rapporteret	Udbedret
11	0.25	Byvejen 26, 2 stk.	apr-15	MM	Arne	2014		
12	0.25	Byvejen / Henriettevej	sep-13		Arne	2014		
13	0.25	Byvejen 22 / Henriette	mar-13	M	Arne	2014		
14	0.25	Byvejen (Forsamlingshuset)	??		Arne	??	kan ikke finde den	
15	0.25	Byvejen 14 (lærkevænget ?)	okt-14	M	Arne	??		
16	0.25	Engvej 2	apr-15		Niels P	okt-14		
17	0.25	Engvej overfor Birkevænge	apr-15		Niels P	okt-14		
18	0.20	Engvej overfor Egevænget	apr-15		Jørgen T	okt-14		
19	0.20	Egevænget	apr-15		Jørgen T	okt-14		
20	0.25	Engvej overfor Kastanievænget	apr-15		Jørgen T	okt-14		
21	0.25	Engvej overfor Bøgevænget	apr-15		Jørgen T	okt-14		
22	0.25	Engvej overfor Pilevænget	apr-15		Jørgen T	okt-14		
23	0.25	Engvej / Åfløjen	apr-15		Jørgen T	okt-14	Blåt dæksel bør nedsættes. Er bestilt maj 2013	
24	0.25	Engvej / Agerfløjen	apr-15		Jørgen T	okt-14	Ventil meget træg - bør skiftes (maj 13)	
25	0.25	Engvej / Skolestien (bakkefløjen)	apr-15		Jørgen T	okt-14		
26	0.25	Åfløjen / Sløjen (Skolestien) ud for Åfløjen nr 36	apr-15		Henrik	okt-14		
27	0.25	Agerfløjen / Sløjen (Skolestien) - i hækken v/nr. 35 Stig Poulsen	apr-15		Henrik	okt-14		
28	0.25	Sløjen/Skolesti kryds (Mod Åfløjen hhv mod Engvej) 2 stk	apr-15		Henrik	okt-14		
29	0.25	Bueager v/Dåstrup Skole (mod institution & hal)	apr-15		Henrik	okt-14	Blåt dæksel bør nedsættes. Ventilen virker ustabil (er den kun til brandhanen ?)Nej brandhane, hal og institution altså bag ventilen	
30	0.25	Bueager / Assendløsevej	apr-15		Henrik	okt-14	brønden er slammet til, skal renses	??
31	0.25	Hans Olsensvej (Assendløsevej)	apr-15		Niels P	okt-14		

Sektionsventiler forår 2015 (2).xlsx

Nr	tid (ti-mer)	Placering / bemærkninger	Motioneres	Marke- ring skal montere- res	Ansvar for motio- nering	Sidst rørt	FEJL rapporteret	Udbedret
32	0.25	Hans Olsensvej (Efter Ingeborgvej dvs hele udstyk-ningen)	apr-15		Niels P	okt-14		
33	0.25	Hans Olsensvej / Katrinevej	apr-15		Kim	okt-14		Spindel udskiftet maj 2013
34	0.25	Hans Olsensvej / Ingeborgvej	apr-15		Niels P	okt-14		Spindel udskiftet maj 2013
35	0.25	Hans Olsensvej / Kirstensvej	apr-15		Kim	okt-14		Udskiftet okt 2012
36	0.25	Hans Olsensvej / Gurlivej	apr-15		Niels P	okt-14		Spindel udskiftet maj 2013
37	0.25	Hans Olsensvej / Hannavej	apr-15		Kim	okt-14		Udskiftet maj 2013
38	0.25	Hans Olsensvej / Grethevej	apr-15		Kim	okt-14		Spindel udskiftet maj 2013
39	0.25	Hans Olsensvej / Elisevej	apr-15		Kim	okt-14		Spindel udskiftet maj 2013
40	0.25	Hans Olsensvej / Margrethevej	apr-15		Kim	okt-14		Spindel udskiftet maj 2013
41	0.25	Hans Olsensvej / Henriettevej	apr-15		Kim	okt-14		Spindel udskiftet maj 2013
42	0.25	Hans Olsensvej / Kirkevej	apr-15		Niels P	okt-14		
43	0.25	Dåstrup Kirkevej (i asfalt overfor nr 1)	apr-15		Niels P	okt-14		
44	0.40	Byvejen / Langagervej, 2 stk. (Langagervej samt mod Syd)	apr-15		Kim	feb-15		
45	0.25	Byvejen / Dåstrup Hulvej	apr-15		Jørn	??		
46	0.50	Byvejen / Vestergade Nødforsyning fra Viby	aug-13	3 pæle	Arne	2014	ny SRO - lukket op og i igen	
51	0.30	Mosevej 1 (i højre side af vejen dvs overfor gammel hat bør udskiftes (blå findes på værket/skuret) mangler markering	apr-15	M	Ejvind	okt-14	brugt af Kurt ved ny ringforbindelse	
52	0.30	Mosevej 11B	apr-15	M?	Ejvind	okt-13		
53	0.50	Kokholmvej 2 (i hjørnet af landbrugsejendommen (Lars Berg Olsen's) 3 ventiler, er markeret med små blå markeringer			Erik K	2011	Den ene mod Amagerhuse virker ikke iflg. Kurt/Finn ved målerskift sep 2013	nej
54	0.40	Svenstrupvejen / Tværvej (i hestefolden langs vejen samt nord for tværvej)	apr-15		Ejvind		2 spindler én syd og én nord for tværvej	

Sektionsventiler forår 2015 (2).xlsx

Nr	tid (ti-mer)	Placering / bemærkninger	Motionere	Marke- ring skal montere- res	Ansvar for motio- nering	Sidst rørt	FEJL rapporteret	Udbedret
55	0.50	Svenstrupvejen (for enden af Søster Svenstrup Byvej) 3 ventiler	apr-15	M,M	Erik K	okt-14		
56	0.25	Svenstrupvejen 2 ventiler, een mod nord og een mod syd	apr-15		Erik K	okt-14		
57	0.40	Svenstrupvejen 8 (i hjørnet før haven, 2011, asfalt i 2012), mangler markering,	apr-15	M	Erik K	okt-14		
58	0.30	Svenstrupvejen 25 (stop mod Birkede), mangler markering	apr-15	M	Ejvind	okt-14		
59	0.30	Søster Svenstrup Byvej 4 (mod Svenstrupvejen Syd og Birkede Skov)	apr-15	M ??	Jørn	okt-14	må ikke røres kan ikke lukke, ellers skal Kurt tilkaldes	
60	0.30	Søster Svenstrup Byvej 6B (det gamle værk)	apr-15	M	Jørn	okt-14		
61	0.25	Bueager/Østervang			Henrik		spindelen er for høj, så låget vipper	
61	0.30	Søster Svenstrup Byvej 12 (overfor Løvebakkevej) skal markeres, ---(lukker af for Birkedhøj)	apr-15	M	Jørn	okt-14		
62	0.30	Søster Svenstrup Byvej 27/29 (lukker af for Løvebakkevej ??) mangler den markering ?? Ideen med flisen er fin op til ventilen	apr-15		Jørn	okt-14	kontrolleres ved udskiftning af ledningen på SsSvenstrByvej	
63	0.30	Søster Svenstrup 14(overfor) gammel hovedstop til Dåstrup, mangler markering. Der findes flise,	apr-15	M	Jørn	okt-14		
64	0.30	Møllevej 6, bag PEStoltenberg's ejd mod Skovvej, lukker for Skovvej, mangler markering	apr-15	M	Ejvind	okt-14		
65	0.30	Bleghavevej / Birkedhøjvej er blå, mangler markering.	apr-15	M	Jørn	2014	brugt af Kurt ved ny ringforbindelse	
66	0.40	Byvejen / Søster Svenstrup Byvej	apr-15		Jørn	okt-14	NY brugt af Kurt ved ny ringforbindelse	
67	0.40	Søster Svenstrup Byvej / Sandet	apr-15		Jørn	??		
68	0.25	Møllevej 21 i brønd	apr-15		Ejvind		etableret 11-2014	