

Sektionsventiler forår 2013.xlsx

Nr	tid (ti- mer)	Placering / bemærkninger	Motionere	Marke- ring skal montere- res	Ansvar for motio- nering	Sidst rørt	FEJL rapporteret	Udbedret
51	0,30	Mosevej 1 (i højre side af vejen dvs overfor) gammel hat bør udskiftes (blå findes på værket/skuret) mangler markering	apr-13	M	Christian	2011		
52	0,30	Mosevej 11B (er det stophane til 11B ?? eller til at lukke mod 13??)	apr-13	M?	Christian	???		
53	0,50	Kokholmvej 2 (i hjørnet af landbrugsejendommen (Lars Berg Olsen's) 3 ventiler, er markeret med små blå markeringer	sep-13		Erik K	2011	Den ene mod Amagerhuse virker ikke iflg. Kurt/Finn ved målerskift sep 2013	
54	0,40	Svenstrupvejen / Tværvej (i hestefolden langs vejen)	sep-13		Erik K			
55	0,25	Svenstrupvejen (for enden af Søster Svenstrup Byvej)	sep-13	M,M	Erik K	2011		
56	0,25	Svenstrupvejen 2 ventiler, een mod nord og een mod syd	sep-13		Erik K			
57	0,40	Svenstrupvejen 8 (i hjørnet før haven, 2011, asfalt i 2012), mangler markering,	sep-13	M	Erik K	2011		
58	0,30	Svenstrupvejen 25 (stop mod Birkede), mangler markering	apr-13	M	Christian	2011		
59	0,30	Søster Svenstrup Byvej 4 (mod Svenstrupvejen Syd og Birkede Skov)	maj-13	M ??	Jørn	2012		
60	0,30	Søster Svenstrup Byvej 6B (det gamle værk)	maj-13	M	Jørn	2011		
61	0,30	Søster Svenstrup Byvej 12 (overfor Løvebakkevej) skal markeres, ---(lukker af for	okt-12	M	Jørn	2006		
62	0,30	Søster Svenstrup Byvej 27/29 (lukker af for Løvebakkevej ??) mangler den markering ?? Ideen med flisen er fin op til ventilen	okt-12		Jørn	???	kontrolleres ved udskiftning af ledningen på SsSvenstrByvej	

Sektionsventiler forår 2013.xlsx

Nr	tid (ti-mer)	Placering / bemærkninger	Motionere	Marke- ring skal montere	Ansvar for motio- nering	Sidst rørt	FEJL rapporteret	Udbedret
63	0,30	Søster Svenstrup 14(overfor) gammel hovedstop til Dåstrup, mangler markering. Der findes flise,	maj-13	M	Jørn	2011		
64	0,30	Møllevej 6, bag PEStoltenberg's ejd mod Skovvej, lukker for Skovvej, mangler markering	apr-13	M	Christian	2011		
65	0,30	Bleghavevej / Birkedhøjvej er blå, mangler markering.	??	M	Erik O	2006		
66	0,40	Byvejen / Søster Svenstrup Byvej	??		Erik O	??		
67	0,40	Søster Svenstrup Byvej / Sandet	??		Erik O	??		
11	0,25	Byvejen 26, 2 stk.	maj-13	MM	Arne	??		
12	0,25	Byvejen / Henriettevej	sep-13		Arne	??		
13	0,25	Byvejen 22 / Henriette	mar-13	M	Arne	??		
14	0,25	Byvejen (Forsamlingshuset)	??		Arne	??		
15	0,25	Byvejen 14 (lærkevænget ?)	maj-13	M	Arne	??		
16	0,25	Engvej 2	maj-13		Niels P	2011		
17	0,25	Engvej overfor Birkevænge	maj-13		Niels P	??		
18	0,20	Engvej overfor Egevænget	maj-13		Jørgen T	2011		
19	0,20	Egevænget	maj-13		Jørgen T	2011		
20	0,25	Engvej overfor Kastanievænget	maj-13		Jørgen T	??		
21	0,25	Engvej overfor Bøgevænget	maj-13		Jørgen T	??		
22	0,25	Engvej overfor Pilevænget	maj-13		Jørgen T	??		
23	0,25	Engvej / Åfløjen	maj-13		Jørgen	2012	Blåt dæksel bør nedsættes. Er bestilt maj 2013	
24	0,25	Engvej / Agerfløjen	maj-13		Jørgen T	??	Ventil meget træg - bør skiftes (maj 13)	
25	0,25	Engvej / Skolestien (bakkefløjen)	maj-13		Niels P	2011		
26	0,25	Åfløjen / Sløjen (Skolestien ??) ud for nr 36	maj-13		Jørgen	??		
27	0,25	Agerfløjen / Sløjen (Skolestien ??) - i hækken v/nr. 35 Stig Poulsen	maj-13		Jørgen	??		

Sektionsventiler forår 2013.xlsx

Nr	tid (ti-mer)	Placering / bemærkninger	Motionere	Marke-ring skal monte-res	Ansvar for motio-nering	Sidst rørt	FEJL rapporteret	Udbedret
28	0,25	Sløjen/Skolesti kryds (Mod Åfløjen hhv mod Engvej) 2 stk	maj-13		Jørgen	2011		
29	0,25	Bueager v/Dåstrup Skole (mod institution & hal)	maj-13		Jørgen	??	Blåt dæksel bør nedsættes. Ventilen virker ustabil (er den kun til brandhanen ?)Nej brandhane, hal og institution altså bag ventilen	
30	0,25	Bueager / Assendløsevej	okt-12		Jørgen	2012	ikke rørt maj 13 - forkert nøgle	??
31	0,25	Hans Olsensvej (Assendløsevej)	maj-13		Niels P	??		
32	0,25	Hans Olsensvej (Efter Ingeborgvej dvs hele udstyk-ningen)	maj-13		Finn	2011		
33	0,25	Hans Olsensvej / Katrinevej	okt-12		Finn	maj-13		Spindel udskiftet maj 2013
34	0,25	Hans Olsensvej / Ingeborgvej	okt-12		Finn	maj-13		Spindel udskiftet maj 2013
35	0,25	Hans Olsensvej / Kirstensvej	maj-13		Finn	okt-12		Udskiftet okt 2012
36	0,25	Hans Olsensvej / Gurlivej	maj-13		Finn	maj-13		Spindel udskiftet maj 2013
37	0,25	Hans Olsensvej / Hannavej	okt-12		Finn	maj-13		Udskiftet maj 2013
38	0,25	Hans Olsensvej / Grethevej	okt-12		Kim	maj-13		Spindel udskiftet maj 2013
39	0,25	Hans Olsensvej / Elisevej	okt-12		Kim	maj-13		Spindel udskiftet maj 2013
40	0,25	Hans Olsensvej / Margrethevej	okt-12		Kim	maj-13	skal skiftes - virker ikke	
41	0,25	Hans Olsensvej / Henriettevej	okt-12		Kim	maj-13		Spindel udskiftet maj 2013
42	0,25	Hans Olsensvej / Kirkevej	maj-13		Niels P	??		
43	0,25	Dåstrup Kirkevej (i asfalt overfor nr 1)	maj-13		Niels P	??		
44	0,40	Byvejen / Langagervej, 2 stk. (Langagervej samt mod Syd)	okt-12		Kim	2011		
45	0,25	Byvejen / Dåstrup Hulvej	??		Erik O	??		
46	0,50	Byvejen / Vestergade Nødforsyning fra Viby	aug-13	3 pæle	Arne	2012		