

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 10. april 2017

Deltagere:, Henrik, Niels Chr., Erik K., Hans, Jørn, Arne og Kim.

Afbud: , Lars(sup), Ejvind S., Jørgen T.

1. **Referat fra bestyrelsesmøde** mandag den 6. februar 2017 blev godkendt og underskrevet.

2. Information fra formand, vandpasser og kasserer

Information fra formand:

2.1. Formanden har været fraværende på grund af ferie.

Information fra vandpasser:

2.2.

2.2.1.Pletter på gulv efter maler skal fjernes.

2.2.2.Rampe mangler til depot, udføres efter Påske.

2.2.3.Ammonium og nitrit er lige over grænsen i vandprøve. Følges op på. Boring 2 giver for meget vand til filter. Max er 13 m3/h. Jysk har påbegyndt arbejde med aftræk, mv.

2.2.4.Ilt-måler er bestilt og forventes installeret i slut april eller start maj måned.

2.2.5.Robotek vil opgraderer SRO-styring.

2.2.6.Alarm fra kompressor kommer på SRO. Robotek udfører.

2.2.7.Ny LER-lov i 2019.

2.2.8.Tilsynsbesøg – rapport forligger ikke endnu.

2.2.9.Ole Madsen er bestilt til at ligge fliser ved depot.

2.2.10. Ledelsessystem skal ajourføres. Kursus i juni.

2.2.11. Thvillum præsenterede WebGis ved møde i marts.

Information fra kasserer:

2.3. Balance er ok, som budget.

3. Beslutning om plan/ændring af plan:

3.1. Konstituering dato 10. april 2017, se Dåstrup Vandværks hjemmeside. Niels Chr. Andersen mangler e-mail adresse i konstituering. Betydning af "*)" på konstituering.

3.2. Forretningsorden for bestyrelsen. Kim er webmaster. Kim vil ikke ajourføre forsyningsledningskort.

3.3. Fastsættelse af honorarer blev godkendt.

3.4. Håndværkerlisten opdateres af Arne.


4. Eventuelt

4.1. Udpumpning: Pumpe 2 skal formentlig snart udskiftes, siger stadig sjov lyd.

4.2. Investeringer på mere end 450.000 kr. pr. år vil medfører general forsamlingens godkendelse om optag af lån. Alternativt (evt. COOP) evt. tilbud fra låneudbydere. Vi har tid nok til, at indhente tilbud på lån.

4.3. Løvbakkevej skal ledningen udskiftes nu, Arne laver plan.

4.4. Det blev besluttet, at indkøbe en sektionsmåler til Byvejen/Langagervej. Hvor mange flowmålere skal vi have?



- 4.5. Næste Bestyrelsesesemøde mandag den 29. maj 2017 kl.19.00.
- 4.6. Pejling Boring 3, Jørgen T. tidspunkt aftales.
- 4.7. Sektionsventilliste, Arne opdaterer og udsender.
- 4.8. Stophaner skal GPS positioneres . DVV har spindelsøger.
- 4.9. Mulighed for en Nødforbindelse med Osted undersøges af Arne.

Referent: Kim Møller Nielsen