

# MIKROBIOLOGISK KONTROL

# DONSlab

R. DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29  
Kr. Værløse  
3500 Værløse  
tlf.: 45 80 31 33

Dåstrup Vandværk a.m.b.a.  
v/ Arne Christiansen  
Henriettevej 5, Dåstrup  
4130 Viby Sj.

Analyserapport nr. 20171226/004  
16. januar 2018  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE        |            |             |                                 |                 |                |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Lugt*                       | Ingen lugt | Prøvested:  | Målerbrønd<br>Møllevej 21C      |                 |                |
| Smag*                       | Normal     | Prøvedato:  | 2017-12-14 Kl. 10:50            |                 |                |
| Farve*                      | Ingen      | Prøvetager: | Laboratoriet                    | DS/EN ISO 19458 |                |
| Udseende*                   | Klar       |             |                                 |                 |                |
| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE |            | RESULTAT    | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup> | METODE          | S <sub>r</sub> |
| Kimtal v. 22°C              | pr.ml      | 23          | 200                             | DS/EN6222       | 0,1            |
| Kimtal v. 37°C              | pr.ml      | < 1         | 20                              | DS/EN6222       | 0,1            |
| Coliforme bakterier v. 37°C | pr.100ml   | < 1         | i.m.                            | Colilert        | 0,06           |
| <i>E. coli</i>              | pr.100ml   | < 1         | i.m.                            | Colilert        | 0,06           |
| BactiQuant (Kimtal, total)  | RFU        | 79          |                                 | BactiQuant*     |                |

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1146 af 24/10/2017)

Karin Spanggaard, EH, laborant