# (09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

**Dåstrup Vandværk a.m.b.a.**
**v/ Arne Christiansen**
**Henriettevej 5, Dåstrup**
**4130 Viby Sj.**

Analyserapport nr. 20171018/007
18. oktober 2017


Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE | | |
|---|---|---|
| Temperatur | 11,4 | °C |

Prøvested: DGU 206.1292 Bo. 3
Prøvedato: 2017-10-04 Kl. 11:40
Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11

| UNDERLEVERANDØR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORGANISKE MIKROFORURENINGER** | | **RESULTAT** | **Vandkvalitetskrav 1)** | **METODE** | **$U_{rel}$** |
| **PESTICIDER** | | Ikke påvist | | | |
| Chloridazon | µg/l | < 0,01 | | LC/MS/MS | 15% |
| Desphenyl-Chloridazon* | µg/l | < 0,01 | | LC/MS/MS | 30% |
| methyl-desphenyl Chloridazon* | µg/l | < 0,01 | | LC/MS/MS | 30% |

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

**Pesticider er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 307994, kopi kan rekvireres.**

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. $U_{rel}$ og $S_r$: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*